



衛生福利部

中區兒童之家

Central Region Children's Home

114 年職業安全衛生管理績效成果報告書

衛生福利部中區兒童之家(以下簡稱本家) 依據「衛生福利部社會及家庭署職業安全衛生業務推動計畫」持續推動安全衛生管理，以符合『公務人員執行職務安全及衛生防護辦法』以及『職業安全衛生法及其相關法規』要求，落實持續改善以防止職業災害，保障本家工作者安全及健康。

為落實本家安全衛生管理，依據本家 114 年度職業安全衛生管理計畫辦理，推動安全衛生項目如下：

1. 職業安全衛生管理計畫(十六項如下)與規章更新制定：

(1) 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制：

於 114 年 3 月 28 日由本家委託之職安顧問協助評估本家工作環境或作業危害評估，並產生風險評估分析表，本年評估新增 10 項危害項目，並完成改善。(如附件一)

(2) 機械、設備或器具之管理：

統計與更新本家目前機械設備器具一覽表。

(3) 危害性化學品之分類、標示、通識及管理：

確認與更新本家危害性化學品清單，化學物品儲存場所設置安全資料表及於明顯處設置「嚴禁煙火」標示。

(4) 有害作業環境之採樣策略規劃及監測：

依據勞工作業環境監測實施辦法規定，本家每年委託認可監測機構定期監測二氧化碳數值，監測結果皆未超過標準。

(5) 危險性工作場所之製程或施工安全評估：

本家非屬危害性工作場所。

(6) 採購管理、承攬管理及變更管理：

114 年工程承攬廠商均於開工前實施職業安全衛生教育宣導，並簽訂安全衛生危害因素告知會議及共同作業協議協調會議等相關紀錄。今年有將「變更管理管制表」相關項目調整為與本家工作性質相符內容。

(7) 安全衛生作業標準：

訂有機具操作等相關安全作業規定，如攪拌機等。

(8) 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視：

114 年訂有自動檢查計畫，針對機械設備及公務車實施每次作業前例行檢查及定期檢查，並作成紀錄。

(9) 安全衛生教育訓練：

持續辦理有關安全衛生教育訓練，如常見意外災害處置及防災避難逃生演練等。(如附件三)

(10) 個人防護具之管理：

確認與更新工友進行清潔維護作業時領發之個人防護具作成領用清冊。

(11) 健康檢查、管理及促進：

每年由保健室護理人員辦理健康檢查，檢查結果可諮詢護理師意見，並實施個別衛教，必要時至醫院進行看診評估，114 年本家有辦理健康促進活動(如附件二)。

(12) 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用:

行政室持續更新與宣達有關職業安全衛生之相關資訊於公布欄公告周知。

(13) 緊急應變措施:

詳本家消防編制及消防演練紀錄(如附件三)。

(14) 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析:

依規定每月 10 日前線上報送職業災害統計表，114 年本家無發生屬失能之職業災害。

(15) 安全衛生管理紀錄及績效評估措施:

每年陳核安全衛生管理績效成果報告書，並針對未完成改善之項目，列入明年之職業安全衛生管理計畫。

(16) 其他安全衛生管理措施:

肌肉骨骼疾病預防流程、異常工作負荷預防流程、母性健康保護流程、不法侵害預防流程等四大計畫，執行情形詳本家職業安全衛生勞工健康保護四大預防措施執行流程分工表，由各科室依分工權責進行，次年 1 月分別將肌肉骨骼傷病調查一覽表、異常工作負荷促發疾病執行紀錄表、職場不法侵害預防措施查核及評估表及母性健康保護執行紀錄表送行政室存查。

2. 執行肌肉骨骼疾病預防流程。

114 年持續由各科室主管辦理所屬員工有關肌肉骨骼疾病預防之調查。

3. 執行異常工作負荷觸發疾病預防流程。

114 年持續由保育科及社工科辦理本家輪班人員有關異常工作負荷觸發疾病預防之調查。

4. 執行母性健康保護流程。

114 年持續由各科室主管辦理所屬員工有關女性員工母性健康保護之執行。

5. 執行不法侵害預防流程。

114 年由本家人事室選定任一單位進行有關危害鑑別與風險評估之執行。114 年下半年依據「執行職務遭受不法侵害預防指引(第四版)」增加職場霸凌、就業歧視等內容修訂本家不法侵害預防流程，定於 115 年起實施。

6. 執行 50 人以上事業機構每月進行職災統計申報。

每月 10 日前進行上個月職業災害內容及統計表之網路申報。

綜上，本年度年安全衛生管理績效如下：

安全衛生管理績效指數評分表


填寫日期：114年12月19日



安全指標		評分標準	年目標值	年實際值
主動式績效指標				
1	教育訓練效率(%)	$\left[\frac{\sum (a_1/b_1 + a_2/b_2 + \dots)}{N} \right] \times 100\%$ N：教育訓練及演練總件數 a：每件訓練實際受訓人數 b：每件訓練應受訓人數	100%	100%
2	具公認合格證照人員之備妥率(%)	$\left[1 - \left(\frac{\text{未具公認合格證照人員數}}{\text{應具公認合格證照人員數}} \right) \right] \times 100\%$	100%	100%
3	目標改善率(%)	$\left[\left(\frac{\text{實際改善完成數:10}}{\text{今年決定改善數:10}} \right) \right] \times 100\%$	100%	100%
被動式績效指標				
1	失能傷害頻率(FR)	$\frac{\text{失能傷害的次數} \times 1,000,000}{\text{總經歷工時}}$	-	0
3	失能傷害嚴重率(SR)	$\frac{\text{失能傷害的損失日數} \times 1,000,000}{\text{總經歷工時}}$	-	0
3	總合傷害指數(FSI)	$\sqrt{(F.R. \times S.R. / 1,000)}$	-	0

7. 結論：

本(114)年度持續推動安全衛生管理，在本家主任全力支持下，並在各科室主管及所有人員積極參與協助，使得規劃之各階段工作依序完成。

藉由安全衛生持續運作管理，對本家所屬員工及與其他利害相關者從事之作業及環境，鑑別有立即或潛在之危害，以必要的安全防護設備及措施，將危害加以消弭，不僅可提升本家形象，更可維護全體工作者安全，建構一個安全及健康的工作職場。

編號:1	改善前照片	改善後照片
地點： 慈暉大樓 RF 發電機 柴油 貯槽		
	危害說明：柴油貯槽下方防液堤有洩漏柴油狀況，應清理並確認洩漏原因	改善說明:慈暉大樓頂樓發電機汰舊換新採購案已於 114 年 4 月 11 日決標，並於 6 月中旬完工。
	違反法規：職業安全衛生設施規則	
建議改善：清理並修補洩漏處	改善日期：114 年 6 月中旬	
編號:2	改善前照片	改善後照片
地點： 慈暉大樓 4F 烹飪 教室		
	危害說明：天然氣管線保護蓋請標註管線名稱及流向，如有廠商施工或救災時無法辨識而可能發生火災	改善說明: 天然氣管線保護蓋已標註管線名稱及流向，俾便廠商施工及救災時清楚辨識瓦斯管線及流向。
	違反法規：危害性化學品標識及通識規則	
建議改善：保護蓋處標註管線名稱及流向	改善日期:114 年 4 月 8 日	
編號:3	改善前照片	改善後照片
地點： 慈暉大樓 B1F 冰水 主機房		
	危害說明：低壓電氣室電氣箱中隔板及箱門未關，未標示感電危險相關警示標語。	改善說明：低壓電氣室電氣箱中隔板及箱門已關閉，並標示感電危險相關警示標語。
	違反法規：職業安全衛生設施規則。	
建議改善：請相關人員確實關好中隔板及箱門並標示感電危險標語。	改善日期：114.04.15	

編號:4	改善前照片	改善後照片
地點： 慈暉大樓 B1F 冰水 主機 房	 <p>危害說明：壓力管線壓力表時未標有最高壓力上限值，超壓造成破管人員搶修受傷。</p> <p>違反法規：高壓氣體勞工安全規則。</p> <p>建議改善：標示上限(不得以錶最大壓力為上限)</p>	 <p>改善說明：壓力管線壓力表皆標有最高壓力上限值。</p> <p>改善日期：114.04.11</p>
編號:5 地點： 慈暉大樓 B1F 蓄 水 塔 旁	 <p>危害說明：鋁梯梯腳止滑墊損壞人員使用可能容易翻覆。</p> <p>違反法規：職業安全衛生設施規則</p> <p>建議改善：裝設止滑墊或更換鋁梯</p>	<p>改善說明：左圖鋁梯許久未用，梯腳已損壞變形，恐有安全之虞，爰予以報廢並移入廢品區處理。</p> <p>改善日期：114.04.08</p>
編號:6 地點： 修 遠 樓 B1F 配 電 室	 <p>危害說明：柴油安全資料表 108.2.25 超過三年未更新。</p> <p>違反法規：危害性化學品標示及通識規則。</p> <p>建議改善：更換柴油三年內安全資料表。</p>	 <p>改善說明：已更新 112.08.23(最新版)之柴油安全資料表。</p> <p>改善日期:114.04.08</p>

編號:7	改善前照片	改善後照片
地點： 修遠樓小廚房	 <p data-bbox="215 651 815 734">危害說明：電壓不同未標註其電壓值(220v)誤使用可能使電器設備起火。</p> <p data-bbox="215 741 815 779">違反法規：職業安全衛生設施規則。</p> <p data-bbox="215 786 815 824">建議改善：標示 220V 或更換插座型式</p>	<p data-bbox="847 651 1527 734">改善說明:經查左圖插座電壓值為 110V，爰無需另外標註。</p> <p data-bbox="847 786 1527 824">改善日期:</p>
編號:8	改善前照片	改善後照片
地點： 慈幼大樓 B1F 廚房	 <p data-bbox="215 1263 815 1346">危害說明：強化液滅火器未標註下次換藥日期如遇過期可能導致滅火功能失效。</p> <p data-bbox="215 1352 815 1435">違反法規：內政部消防署滅火器藥劑更換及充填作業規定。</p> <p data-bbox="215 1442 815 1480">建議改善：標註下次換藥日期</p>	 <p data-bbox="847 1263 1527 1346">改善說明: 強化液滅火器已標註 118 年 3 月為下次換藥日期。</p> <p data-bbox="847 1442 1527 1480">改善日期:114.04.25</p>
編號:9	改善前照片	改善後照片
地點： 慈幼大樓 B1F 廚房	 <p data-bbox="215 1861 815 1944">危害說明：天然氣管線請標註管線名稱及流向，如有廠商施工或救災時無法辨識而可能發生火災。</p> <p data-bbox="215 1951 815 1989">違反法規：危害性化學品標識及通識規則</p> <p data-bbox="215 2018 815 2056">建議改善：標註管線名稱及流向</p>	 <p data-bbox="847 1861 1527 1944">改善說明: 天然氣管線已標註管線名稱及流向，俾便廠商施工及救災時清楚辨識瓦斯管線及流向。</p> <p data-bbox="847 2018 1527 2056">改善日期:114.04.11</p>

編號:10	改善前照片	改善後照片
地點： 慈幼大樓 RF 瓦斯 熱 水 爐 房		
	<p>危害說明：通道上有天然氣管線請未設置護蓋 人員經過可能不慎絆倒或發生洩漏</p>	<p>改善說明：通道上天然氣管線請已設置護蓋並標示瓦斯流向。</p>
	<p>違反法規：高壓氣體安全規則</p>	
<p>建議改善：設置保護蓋並於蓋上標註管線名稱及流向</p>	<p>改善日期:114.04.18</p>	

114 年健康促進活動執行成果表(一)

活動名稱：超慢跑活動

活動日期	課程主題	執行項目及執行成果
6月4日及 6月18日	超慢跑活動	為增進本家推動健康促進執行效能，114年6月舉辦動態生活：「辦公室超慢跑訓練課程」，以提升本家健康氛圍，增進員工健康，進而減少心血管、肥胖等疾病，共辦理2場次，參與人數:38人次。



教練指導正確方式



平衡及核心訓練



伸展拉筋



大合照

114 年健康促進活動執行成果表(二)

項目	執行成果
1. 禁菸告牌	在大門口、大門電子勘版宣導本機構為無菸家園，並設置禁止在院內及周圍人行道上吸菸等告示牌
2. 健康飲食	於本家員工餐廳張貼健康飲食餐盤，餐廳供餐以營養師依據健康餐盤及少油、少鹽、少糖烹調
3. 瑜珈伸展	9/10、9/24、10/1、10/8、10/22、10/29 共辦理 6 場次，參與人次 40 人。
4. 心靈紓壓	10/21 小花編織-紓壓工作坊辦理 1 場次，共 15 人參加 10/21 精油噴霧-自我照顧工作坊辦理 1 場次，共 15 人參加
5. 戶外運動設施	戶外活動器材
6. AED 設備	設有 AED 設備，並取得 AED 安心場所認證
7. 傳染病防治課程	6/10 辦理傳染病防治課程一場 4 小時，共 77 人次參加，全員達成率 100%。



大門及周圍人行道禁菸公告




員工餐廳-健康餐盤



戶外活動器材



心靈紓壓工作坊



取得 AED+CPR 安心場所認證



瑜珈伸展

衛生福利部中區兒童之家

114年新進同仁職前教育訓練計畫及緊急應變訓練執行成果

一、目的：

協助本家同仁瞭解職業安全衛生、相關作業規定，俾利人員迅速適應工作，注意工作安全以提昇本家對家童生活輔導及照顧之服務品質。藉由災害防救訓練及自衛消防編組演練，配合災害避難的實際操作，提升專業知能，落實預防火災、緊急避難之能力，並達成保障安全及減輕災害之目標。

二、上課時間：

- (一)新進人員職前訓練(數位線上課程)：114年1月~12月
- (二)自衛消防演練及避難應變訓練：114年5月7日及10月2日(共2場次)。

三、上課地點：

- (一)本家慈暉大樓3樓禮堂。
- (二)慈暉大樓一樓中庭。

四、參加對象：

- (一)本家新進員工。
- (二)全體同仁及替代役。

五、主辦單位：本家行政室。

六、課程內容及講師：

(一)專業教育課程：

1、職業安全衛生教育訓練(線上數位學習)：

- (1)一般職業安全衛生教育訓練課程(上)。
- (2)一般職業安全衛生教育訓練課程(下)。
- (3)安全衛生工作守則及相關安全衛生知識。
- (4)國立成功大學安全衛生教育訓練。
- (5)兒少職場安全衛生危害預防。
- (6)工作者的職業安全衛生保障。
- (7)社會工作執業安全相關法規、倫理與網絡合作。
- (8)職能復健專業人員職前訓練-專業服務人員的溝通技巧。

(9)職場霸凌防治及處理之預防篇(B)。

(10)職場不法侵害處理與預防。

2、114 年上半年自衛消防演練及避難應變活動(含消防實地操作)

3、114 年下半年自衛消防演練及避難應變活動(含消防實地操作)

七、計畫執行成果：

●新進人員職前訓練：依職業安全衛生教育訓練規則第 17 條：雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。114 年新進人員除了業務單位專人帶領新進人員介紹四周環境，依到職單逐一認識各科室及其相關業務。並且參加 3 小時職業安全線上數位學習課程，熟悉職場生態環境，防止職業災害，保障人員安全與健康。

●員工緊急災害應變訓練：共計舉辦 2 場次。

場次一	114 年度第 1 次自衛消防演練及災害逃生演練(含火場濃煙演練)
時間	114 年 5 月 7 日(星期三)上午 9 時。
執行成效	(一)本次活動計有 70 位工作人員參加，其餘 6 位未參加實體課程同仁皆已完成數位學習時數。爰上半年緊急災害應變訓練執行率達 100%。 (二)本次包含火場逃生演練及消防實地操作練習。 (三)課後辦理課程學習測驗，平均分數為 86.57 分。
場次二	114 年度第 2 次消防安全(含地震)暨災害逃生避難演練
時間	114 年 10 月 02 日(星期四)上午 9 時。
執行成效	(一)本次活動計有 65 位工作人員參加；另 5 位未參加實體課程同仁皆已另行完成實體及數位學習；又另 1 位上半年已參加課程，本次因公不克參加。爰下半年緊急災害應變訓練執行率達 98.6%。 (二)本次及消防實地操作練習。 (三)課後辦理課程學習測驗，平均分數為 95.38 分。

114 年上半緊急應變訓練活動照片(一)



講師授課



課程內容講解



乾粉滅火器操作



消防栓水管操作

114 年上半緊急應變訓練活動照片(二)



夜間火警緊急廣播疏散人員



疏散至一樓廣場



防災影片觀賞



綜合檢討會議

114 年下半年緊急應變訓練活動照片(一)




講師授課



課程內容講解



通報班廣播通知人員疏散



避難引導班指引逃生路線


114 年下半年緊急應變訓練活動照片(二)



滅火班緊急處理



緊急疏散至 1 樓廣場



消防栓滅火演練



檢討與建議